

ENGINE

NÁVOD K INSTALACI



ČAS MONTÁŽE
1h



POŽADOVANÝ MATERIÁL
šroubovák, klíč 16 mm,
šroubovák



Dodávané vybavení:



Elektrický konektor
(výkon 1200
Newton IP68)



Napájecí jednotka



Osa vidlice



Tyče a vidlice



1,5m napájecí kabel



Dálkové ovládání



Dešťový senzor
(volitelný)



Snímač teploty
(volitelně)



Snímač větru
(volitelný)



1. Vyměňte tyče za vidlice tak, že je zacvaknete do podpěr nožů. Umístěte je z druhé sady. Zajistěte sestavu pomocí západek.



3. Zavřete lamely pergoly ručně a zasuňte osu vidlice do dvou kovových tyčí.



4. (Bis) Připevněte podpěru zvedáku ke konstrukci a dbejte na to, aby lamely pergoly byly vždy zavřené.



2. Namontujte držák a čep vidlice na válec. (Válec musí být zasunutý, nastavení z výroby).




4. Před upevněním držáku lehce zatlačte na válec nebo vidlice, abyste zajistili jejich úplné uzavření.



5. Zajistěte matice na obou stranách vidlic pomocí klíče o průměru 16 mm. Nože vždy udržujte v zavřené poloze.

Instalaci musí provést odborník na elektroinstalace.

ENGINE



Dodávané vybavení:



Elektrický konektor
(výkon 1200
Newton IP68)



Napájecí jednotka



Osa vidlice



Tyče a vidlice



1,5m napájecí kabel



Dálkové ovládání



Dešťový senzor
(volitelný)



Snímač teploty
(volitelný)



Snímač větru
(volitelný)

NÁVOD K INSTALACI



ČAS MONTÁŽE
1h



POŽADOVANÝ MATERIÁL
šroubovák, klíč 16 mm,
šroubovák



6. Umístěte napájecí jednotku na konstrukci nebo stěnu domu tak, aby byla přístupná. Pro zvýšení odolnosti se doporučuje umístit napájecí skříňku pod ochranu proti UV záření a povětrnostním vlivům. Doporučuje se také mechanická ochrana krabice a kabelů (plášť, IRL trubice atd.).



8. Spusťte instalaci a zkontrolujte provoz zásuvky pomocí dodaného dálkového ovládání. Připevněte držák dálkového ovládání ke konstrukci pergoly.



7. Připojte válec na Připojte konektor "Motor" (2 vodiče: modrý a hnědý) k síti 230 V na straně "Napájení" (3 vodiče: hnědý=fáze, modrý=neutrál, zelený/žlutý=zem) pomocí dodaných vodotěsných zástrček. Přehozením barev vodičů nebo obrácením napájení by mohlo dojít k poškození napájecí jednotky. Neotevírejte krabici. Utáhněte kabelové průchodky, abyste zajistili vodotěsnost konektorů.



Upozornění: Při připojování se ujistěte, že je zdroj napájení vypnutý.



9 (volitelné) Umístěte na konstrukci pergoly různá čidla (deště, teploty a větru). Ujistěte se, že jsou dostatečně exponované, aby detekovaly sledované klimatické změny.

Instalaci musí provést odborník na elektroinstalace.